

**Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava**

**Fakulta bezpečnostního inženýrství**

**Katedra bezpečnostního managementu**

**Návrh zlepšení technických podmínek a podmínek  
BOZP při obsluze a údržbě vstřikovacích lisů**

**Student: Dušan Gallík**

**Vedoucí bakalářské práce: Ing. Lenka Kissiková**

**Studijní obor: Bezpečnost práce a procesů**

**Datum zadání bakalářské práce: 15. 6. 2012**

**Datum odevzdání práce: 19. 4. 2013**

VŠB - Technická univerzita  
Ostrava  
Fakulta bezpečnostního inženýrství  
Katedra bezpečnostního managementu

## **Zadání bakalářské práce**

Student:

**Dušan Gallík**

Studijní program:

B3908 Požární ochrana a průmyslová bezpečnost

Studijní obor:

3908ROOI Bezpečnost práce a procesů

Téma:

Návrh zlepšení technických podmínek a podmínek BOZP při obsluze a údržbě vstřikovacích lisů

Proposal for Improving Technical and OSH Conditions in Injection Moulding Machine Operation and Maintenance

Zásady pro vypracování:

Cíl práce:

Zlepšit technické podmínky a podmínky BOZP pro obsluhu a údržbu vstřikovacích lisů.

Charakteristika práce:

Popsat současné podmínky, týkající se obsluhy a údržby vstřikovacích lisů. Provést jejich analýzu a vyhodnocení, navrhnout u vstřikovacích lisů zlepšení technických podmínek a podmínek BOZP.

Seznam doporučené odborné literatury:

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek BOZP, ve znění pozdějších předpisů

Nařízení vlády č. 378/2006 Sb., o bližších požadavcích na bezpečný provoz a používání strojů a technických zařízení, přístrojů a nářadí, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 48/82 Sb., základní požadavky k zajištění BOZP a technických zařízení, ve znění pozdějších předpisů

Nařízení vlády č. 176/2008 Sb., o technických požadavcích na strojní zařízení, ve znění pozdějších předpisů

Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí, ve znění pozdějších předpisů

ČSN EN 289+A1 69 11289 Stroje pro zpracování plastů a pryže - Lisy - Bezpečnostní požadavky

ČSN 21 0701 Tvářecí stroje. Hydraulické lisy. Bezpečnostní požadavky na konstrukci

ČSN EN 1114-1 Stroje pro zpracování pryže a plastů. Šnekové vytlačovací stroje a vytlačovací linky.

Část 1: Bezpečnostní požadavky na vytlačovací stroje

ČSN EN 201 Technické bezpečnostní požadavky na konstrukci a stavbu vstřikovacích strojů na plasty

Formální náležitosti a rozsah bakalářské práce stanoví pokyny pro vypracování zveřejněné na webových stránkách fakulty.


Vedoucí bakalářské práce: **Ing. Lenka Kissiková**

Datum zadání: 15.06.2012

Datum odevzdání: 19.04.2013



doc. Ing. Ivana Bartlová, CSc.  
vedoucí katedry



prof. Ing. Pavel Poledňák, PhD.  
děkan fakulty

### **Místopřísežné prohlášení studenta**

„Místopřísežně prohlašuji, že jsem celou bakalářskou práci včetně příloh vypracoval samostatně a uvedl veškeré použité podklady a literaturu.“

V Ostravě dne 19. dubna 2013

.....

Dušan Gallík

## Prohlášení

Prohlašuji, že

- jsem byl seznámen s tím, že na moji bakalářskou práci se plně vztahuje zákon č. 121/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) ve znění pozdějších právních předpisů;
- беру на vědomí, že odevzdáním diplomové/bakalářské práce souhlasím se zveřejněním své práce podle zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších právních předpisů, bez ohledu na výsledek obhajoby <sup>1)</sup>);
- беру на vědomí, že bakalářská práce bude uložena v elektronické podobě v univerzitním informačním systému Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava (dále jen VŠB – TUO), dostupná k prezenčnímu nahlédnutí;
- беру на vědomí, že VŠB – TUO má právo nevýdělečně ke své vnitřní potřebě bakalářskou práci užít v souladu s § 35 odst. 3 2);
- беру на vědomí, že podle § 60 3) odst. 1 autorského zákona má právo VŠB – TUO na uzavření licenční smlouvy o užití školního díla v rozsahu § 12 odst. 4 autorského zákona;
- беру на vědomí, že podle § 60 3) odst. 2 a 3 mohu užít své dílo bakalářskou práci nebo poskytnout licenci k jejímu využití jen s předchozím písemným souhlasem VŠB – TUO, která je oprávněna v takovém případě ode mne požadovat přiměřený příspěvek na úhradu nákladů, které byly VŠB – TUO na vytvoření díla vynaloženy (až do jejich skutečné výše);
- беру на vědomí, že pokud bylo k vypracování bakalářské práce využito softwaru poskytnutého VŠB – TUO nebo jinými subjekty pouze ke studijním a výzkumným účelům (tedy pouze k nekomerčnímu využití), nelze výsledky bakalářské práce využít ke komerčním účelům;
- беру на vědomí, že pokud je výstupem bakalářské práce jakýkoliv softwarový produkt, považují se za součást práce rovněž i zdrojové kódy, popř. soubory, ze kterých se projekt skládá. Neodevzdání této součásti může být důvodem k neobhájení práce.

**Jméno, příjmení:** Dušan Gallík

**Adresa:** ČSA 168, Bohumín-Nový, 735 81

**Dne:** 15. 4. 2013

**Podpis:**

*1) zákon č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších právních předpisů, § 47 Zveřejňování závěrečných prací:*

*(1) Vysoká škola nevýdělečně zveřejňuje disertační, diplomové, bakalářské a rigorózní práce, u kterých proběhla obhajoba, včetně posudků oponentů a výsledku obhajoby prostřednictvím databáze kvalifikačních prací, kterou spravuje. Způsob zveřejnění stanoví vnitřní předpis vysoké školy.*

*(2) Disertační, diplomové, bakalářské a rigorózní práce odevzdané uchazečem k obhajobě musí být též nejméně pět pracovních dnů před konáním obhajoby zveřejněny k nahlížení veřejnosti v místě určeném vnitřním předpisem vysoké školy nebo není-li tak určeno, v místě pracoviště vysoké školy, kde se má konat obhajoba práce. Každý si může ze zveřejněné práce pořizovat na své náklady výpisy, opisy nebo rozmnožování.*

*(3) Platí, že odevzdáním práce autor souhlasí se zveřejněním své práce podle tohoto zákona, bez ohledu na výsledek obhajoby.*

*2) zákon č. 121/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) ve znění pozdějších právních předpisů, § 35 odst. 3:*

*(3) Do práva autorského také nezasahuje škola nebo školské či vzdělávací zařízení, užije-li nikoli za účelem přímého nebo nepřímého hospodářského nebo obchodního prospěchu k výuce nebo k vlastní potřebě dílo vytvořené žákem nebo studentem ke splnění školních nebo studijních povinností vyplývajících z jeho právního vztahu ke škole nebo školskému či vzdělávacího zařízení (školní dílo).*

*3) zákon č. 121/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) ve znění pozdějších právních předpisů, § 60 Školní dílo:*

*(1) Škola nebo školské či vzdělávací zařízení mají za obvyklých podmínek právo na uzavření licenční smlouvy o užití školního díla (§ 35 odst. 3). Odpirá-li autor takového díla udělit svolení bez vážného důvodu, mohou se tyto osoby domáhat nahrazení chybějícího projevu jeho vůle u soudu. Ustanovení § 35 odst. 3 zůstává nedotčeno.*

*(2) Není-li sjednáno jinak, může autor školního díla své dílo užít či poskytnout jinému licenci, není-li to v rozporu s oprávněnými zájmy školy nebo školského či vzdělávacího zařízení.*

*(3) Škola nebo školské či vzdělávací zařízení jsou oprávněny požadovat, aby jim autor školního díla z výdělku jím dosaženého v souvislosti s užitím díla či poskytnutím licence podle odstavce 2 přiměřeně přispěl na úhradu nákladů, které na vytvoření díla vynaložily, a to podle okolností až do jejich skutečné výše; přitom se přihlédne k výši výdělku dosaženého školou nebo školským či vzdělávacím zařízením z užití školního díla podle odstavce 1.*

## Poděkování

„Děkuji Ing. Lence Kissikové za odborné vedení a cenné rady při tvorbě této bakalářské práce“.

## **Bibliografická citace**

GALLÍK, D. *Návrh zlepšení technických podmínek a podmínek BOZP při obsluze a údržbě vstřikovacích lisů. Bakalářská práce.* Ostrava: : VŠB-TU Ostrava. 2013. 33 stran. 11 příloh.

## **Anotace**

Cílem této bakalářské práce je navrhnout zlepšení technických podmínek a podmínek BOZP pro údržbu a obsluhu při vstupu do zařízení. První část hodnotí tovární zabezpečení strojů a vyhodnocuje možná rizika a nedostatky. Druhá navrhuje úpravu stroje přidáním vypínačem hydrauliky, který značně přispívá ke zvýšení bezpečnosti stroje. Popisuje způsob elektrické i mechanické instalace vypínače. Navrhuje systém řízení kontroly a uzamykání energií.

Klíčová slova: vstřikovací lis, vstřikovací forma, hydraulika, nebezpečný prostor, vypínač

## **Bibliographical station**

GALLÍK, D. *Proposal for Improving Technical and OSH Conditions in Injection Moulding Machine Operation and Maintenance.* Ostrava: : VŠB-TU Ostrava. 2013. 33 pgs. 11 supp.

## **Annotation**

The aim of this bachelor thesis is to propose an improvement of technical and OSH conditions in injection moulding machine operation and maintenance when entering the dangerous area. The first part assesses the original machine security and evaluates possible risks and failures. The second part suggests adding a hydraulic switch which contributes to increase in OSH conditions of the machine. The thesis describes the way of electric and mechanic installation of the switch. It proposes the energy control and power lockout system.

Keywords: injection moulding machine, injection mould, hydraulics, dangerous area, switch

<b>Úvod .....</b>	<b>1</b>
<b>1 LEGISLATIVNÍ POŽADAVKY .....</b>	<b>2</b>
1.1 PROVÁDĚCÍ PŘEDPISY .....	2
1.2 SOUVISEJÍCÍ NORMY .....	3
1.3 OSTATNÍ MATERIÁLY .....	3
<b>2 STATISTIKA ÚRAZOVOSTI V ČR .....</b>	<b>4</b>
<b>3 HYDRAULICKÝ VSTŘIKOVACÍ LIS .....</b>	<b>7</b>
3.1 POPIS FUNKCE FORMY .....	7
3.2 POPIS NEBEZPEČNÉHO PROSTORU VSTŘIKOVACÍHO LISU .....	9
3.3 STANDARDNÍ ZABEZPEČENÍ .....	10
3.4 ROZMÍSTĚNÍ BEZPEČNOSTNÍCH PRVKŮ .....	11
3.5 BEZPEČNOSTNÍ USTANOVENÍ VÝROBCE .....	13
3.6 PORUŠOVÁNÍ PŘEDPISŮ .....	14
3.7 PŘÍPAD SMRTELNÉHO ÚRAZU PŘI PORUŠENÍ PŘEDPISŮ .....	14
<b>4 BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY PRO OBSLUŽNÝ A ÚDRŽBÁŘSKÝ PERSONÁL .....</b>	<b>16</b>
4.1 POVINNOSTI OBSLUHY .....	16
4.1.1 Činnosti obsluhy v nebezpečném prostoru .....	17
4.2 POVINNOSTI ÚDRŽBY PŘI OPRAVĚ A ODSTRAŇOVÁNÍ PORUCH .....	18
4.2.1 Činnosti údržby v nebezpečném prostoru .....	19
4.3 ANALÝZA ČASU OBSLUHY A ÚDRŽBY V NEBEZPEČNÉM PROSTORU .....	19
<b>5 ÚPRAVA STROJE .....</b>	<b>22</b>
5.1 NÁVRH ELEKTRICKÉHO ZAPOJENÍ .....	22
5.2 VYPÍNAČ, KABELÁŽ .....	24
5.3 NÁVRH MECHANICKÉHO PROVEDENÍ A UMÍSTĚNÍ .....	24
<b>6 ECPL .....</b>	<b>26</b>
6.1 ZÁKLADNÍ KROKY .....	26
6.2 PŘÍKLADY PORUŠENÍ ECPL .....	26
6.3 KOORDINÁTOR ECPL .....	27
<b>7 SYSTÉM UZAMYKÁNÍ .....</b>	<b>28</b>
<b>8 HLAVNÍ A VEDLEJŠÍ PŘÍNOSY .....</b>	<b>29</b>
8.1 ENERGIE, KVALITA VÝROBKŮ .....	29



<b>ZÁVĚR .....</b>	<b>30</b>
<b>POUŽITÉ ZDROJE.....</b>	<b>31</b>
<b>SEZNAM OBRÁZKŮ.....</b>	<b>32</b>
<b>SEZNAM GRAFŮ .....</b>	<b>33</b>
<b>SEZNAM TABULEK .....</b>	<b>33</b>
<b>SEZNAM PŘÍLOH.....</b>	<b>33</b>

# Úvod

Cílem této bakalářské práce je analyzovat současný stav zabezpečení vstřikovacích hydraulických lisů a navrhnout možné řešení pro zlepšení podmínek při samotném provozu. Na provozu těchto strojů se podílím jak aktivně (mimořádné opravy) tak pasivně (dokumentace, přejímky, plány kontrol) již více než 10 let.

K analýze jsem měl dispozici lisy od tří různých výrobců Engel, Arburg, Krauss Maffei v nejmenované středně velké společnosti. Všechny tyto hydraulické vstřikovací lisy splňují standardní požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen BOZP) Evropské Unie. Bohužel dnešní doba tlačí na vysokou produkci velkého portfolia výrobků, a tudíž dochází k velkému tlaku na pracovníky při obsluze a údržbě, kdy se provádí častá výměna nástroje (dále jen formy).

Ve všech návodech od různých výrobců jsou formulovány bezpečné pracovní postupy dle současně platných standardů. Nicméně v provozu vznikají situace, kdy požadavek v předpisu (v návodu pro obsluhu od výrobce) nelze vždy dodržet. Proto je žádoucí najít taková řešení, kdy lze provést zásah v technickém zařízení, případně změnu pracovního úkonu týkající se obsluhy jiným způsobem, než je v návodu výrobce požadováno, ale tak, aby při nich nedocházelo k ohrožení života a zdraví pracovníků, kteří tuto činnost provádějí. Navrhované řešení zároveň ulehčí provedení některých pracovních úkonů, týkající se opravy a údržby zařízení.

Hydraulické vstřikovací lisy pracují s obrovskými tlaky, jsou velice rychlé a jakékoliv nedodržení BOZP povede vždy k fatálním následkům. Každý stroj tohoto typu má více potenciálních nebezpečí. Jedním z nich je právě nebezpečný prostor pro umístění formy.

V teoretické části je popis standardního zabezpečení nebezpečných prostorů a zhodnocení jejich nedostatků. Je zde uveden i příklad nedodržení správného postupu bohužel se smrtelným koncem. V praktické části je návrh na instalaci přídavných vypínačů hydraulických motorů. Všechny změny a úpravy zařízení jsou konzultovány z výrobcem zařízení. Součástí této práce je i návrh systémového řešení a řízení uzamykání po navržené úpravě.

Jako názorný příklad je vybrán lis střední velikosti Kraus Maffei.

# 1 Legislativní požadavky

Oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci jako základní povinnosti pro zaměstnavatele je obecně stanovena v zákoně č.262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů [1], v části V, Bezpečnost a ochrana zdraví při práci. V § 102 zákoníku práce je ustanovena povinnost provádět prevenci rizik na základě právních a ostatních předpisů. Právní a ostatní předpisy uvádí § 349 zákoníku práce. Závaznost technických norem je tímto stanovena, zejména v oblasti týkající se ochrany života a zdraví.

Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovně právních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy, ve znění pozdějších předpisů [2], se také vztahuje na provoz vstřikovacích lisů zejména:

- § 2 Požadavky na pracoviště a pracovní prostředí
- § 4 Požadavky na výrobní a pracovní prostředky a zařízení
- § 5 Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy
- § 6 Bezpečnostní značky, značení a signály
- § 11 Zvláštní odborná způsobilost

Prováděcí předpisy navazující na požadavky zákona č. 309/2006 Sb., jsou: Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí, ve znění pozdějších předpisů [3], které upravuje § 2 Požadavky na pracoviště a pracovní prostředí zákona č. 309/2006Sb.

Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a náradí [4], které je prováděcím předpisem § 4 Požadavky na výrobní a pracovní prostředky a zařízení zákona č. 309/2006Sb.

## 1.1 Prováděcí předpisy

Vyhláška č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, ve znění pozdějších předpisů [5], se také vztahuje na provoz vstřikovacích lisů zejména:

- § 54 Společná ustanovení
- § 72 Společná ustanovení pro lisy
- § 76 Hydraulické lisy
- § 79 Hydraulické lisy na zpracování hmot teplem netvrditelných

Nařízení vlády č. 176/2008 Sb., o technických požadavcích na strojní zařízení, ve znění pozdějších předpisů [6], zejména:

příloha 1- základní požadavky na ochranu zdraví a bezpečnosti vztahující se na návrh a konstrukci zařízení

příloha 5- příkladný seznam bezpečnostních součástí podle §2 písm. c)

příloha 7- technická dokumentace

## **1.2 Související normy**

Související normy jsou:


- ČSN EN 1114-1 Stroje pro zpracování plastů a pryže - Šnekové vytlačovací stroje a vytlačovací linky - Část 1: Bezpečnostní požadavky na vytlačovací stroje [7], tato norma specifikuje všechny nebezpečné situace a významná nebezpečí, dle určení včetně výrobcem předvídaných podmínek nesprávného použití.
- ČSN EN 201 ed. 2 Stroje pro zpracování plastů a pryže - Vstřikovací stroje - Bezpečnostní požadavky [8], v této normě je definován způsob blokování nebezpečného prostoru (prostor tváření) v kapitole 5.2 a přílohy C.
- ČSN EN 289+A1 Stroje pro zpracování plastů a pryže - Lisy - Bezpečnostní požadavky [9], zde jsou definovány nebezpečné prostory lisu a nebezpečnému prostoru tváření popisuje kapitola 5.5.
- ČSN EN 693+A2 Obráběcí a tvářecí stroje - Bezpečnost - Hydraulické lisy [10], tato norma popisuje v kapitolách 5.2.4. hydraulické systémy, 5. 3. popis mechanických nebezpečí v nástrojových prostorech, 5. 5. seřizování, údržba nástrojů a v příloze D blokování ochranných krytů.
- ČSN EN 60073 ed.2, Základní a bezpečnostní zásady pro rozhraní člověk stroj, značení a identifikaci – Zásady kódování sdělovačů a ovladačů [11], příloha A této normy nám definuje barevné rozlišení použitých ovladačů na strojích a zařízeních.

## **1.3 Ostatní materiály**


- Kompletní technická dokumentace výrobce Kraus Maffei [15],
- Organizační směrnice GNR-SM-09.143 [16],
- Software MAXIMO.

## 2 Statistika úrazovosti v ČR

Výsledky zveřejněné na portálu BOZPinfo nám ukazují pokles počtu pracovních úrazů s pracovní neschopností znázorněno v grafu č. 1. Celkově má tento trend od roku 2002 klesající charakter. Znepokojující je ale nárůst délky pracovní neschopnosti v posledních třech letech viz graf č. 2. Důvodem tohoto nárůstu je závažnost pracovních úrazů. [13]




Graf č. 1 Vývoj pracovních úrazů Česká republika [13]




Graf č. 2 Vývoj Průměrné doby trvání pracovní neschopnosti pro pracovní úraz v ČR [13]

Smrtelné pracovní úrazy po letech 2008 a 2009 zaznamenávají bohužel nárůst. V roce 2011 to bylo vykazováno za ČR 125 smrtelných úrazů o 4 případy více než v roce 2010 což je nárůst o 3,3% znázorněno v grafu č. 3.




Graf č. 3

Vývoj počtu smrtelných pracovních úrazů v ČR [13]



Graf č. 4 Podíl počtu pracovních úrazů v ČR s pracovní neschopností v odvětvích v roce 2011 [13]

V roce 2011 bylo nejčastější příčinou u smrtelných i ostatních pracovních úrazů „Nedostatečně nebo špatně odhadnuté riziko“. U smrtelných úrazů 31 %, u ostatních pracovních úrazů dokonce 81 %. V jednotlivých odvětvích zpracovatelského průmyslu mají smrtelné pracovní úrazy celkový podíl 24,8 % z toho stroje a zařízení 5,3% viz graf č. 5. Ostatní pracovní úrazy se celkově podílí 43,1% z toho stroje a zařízení s pracovní neschopností delší než tři dny 7,4% viz graf č 4.



Graf č. 5 Podíl počtu smrtelných pracovních úrazů v ČR v odvětvích v roce 2011 [13]

Úrazovost na hydraulických vstřikovacích lisech patří do skupiny, která tvoří nepříznivou statistiku. Jakákoliv nepozornost nebo nedbalost na těchto strojích může zapříčinit smrtelný pracovní úraz nebo úraz s dlouhodobým léčením. Předcházení těmto situacím je zcela opodstatněné.

### 3 Hydraulický vstřikovací lis

Vstřikovací stroje se používají pro výrobu dílů z různých umělých hmot v nejrozmanitější barvě, tvaru a velikosti. Přitom se při zpracování termoplastů přivede výchozí materiál ve stroji zahřátým do plastického stavu a pod tlakem se vstřikuje do uzavřené formy (nástroje) a po ochlazení se z formy odstraní. Vstřikovací lisy se vyrábějí pro velikosti forem od sta kilogramů až po desítky tun. V našem případě od 5 do 20 tun. Všechny analyzované vstřikovací lisy jsou označeny číselnou řadou, která udává maximální velikost uzavírací přitlačné síly. Např. KM 650 udává max. uzavírací sílu 6500 kN, Engel 1500 udává max. uzavírací sílu 15 000 kN.

U všech vstřikovacích lisů existuje více potenciálních nebezpečí a to v podobě:

- elektrické energie,
- tepelné energie,
- kinetická energie (hydraulika),
- ostatní podle způsobu využití stroje (stlačený vzduch, chladicí kapaliny).

Tepelná energie nahřívací komory stroje a vstřikovacích kanálků formy patří společně s kinetickou (hydraulickou) energií k největšímu rizikům. Obzvláště při prostřikování formy roztaveným tekutým plastem při rozjezdu stroje.

#### 3.1 Popis funkce formy


U všech analyzovaných strojů se formy skládají ze dvou částí. Vstupní část je upevněna na pevné desce a druhá polovina na pohyblivé desce stroje popsáno na obrázku č. 1. Způsoby uchycení jsou:

- pomocí šroubů a upínek (u menších forem),
- hydraulickými trny (z pravidla větších forem a nejpoužívanější způsob),
- magnetickou deskou.

Forma je uzavírána a otvírána hydraulickou silou kolem 150 barů. Roztavený plast je vstřikován pod tlakem od 100 do 200 barů. Dle náročnosti výrobku může být do formy vstřikováno až 4 druhy plastů během jednoho cyklu. Ke chlazení se používá chladicí technologická voda napojena pomocí pohyblivých přípojek (gumových hadic). Po vychlazení vylisku a otevření pohyblivé části dojde k vytlačení výrobku pomocí hydraulického vyhazovače. Vyhazovač formy je připojen k hydraulickému pístu stroje z pravidla pomocí šroubované mechanické spojky.



Při uzavírání lze nastavit režim ochrany formy kdy je část dráhy uzavírána redukovanou silou a v případě nárazu formy na jakýkoliv odpor (zbytky plastů, vypadlá hadice chladicího okruhu) dojde ke zvýšení tlaku v hydraulickém okruhu. Tento stav řídicí systém vyhodnotí jako nestandardní a automaticky otevře pohyblivou část, zároveň dojde k odstavení automatického cyklu. Je důležité si uvědomit, že se jedná o ochranu formy před poškozením a ne ochranu předmětů před slisováním. Takovéto nastavení nedokáže ochránit jakoukoliv část lidského těla. Před vstříknutím roztavené plastické hmoty je nutné obě poloviny pevně stlačit, v této chvíli lis vytváří uzavírací sílu v rozmezí 4000 až 15 000 kN.



**Obrázek č. 1**                      **Uspořádání vstřikovací jednotky [15]**

1. pohyblivá upínací deska nástroje
2. pevná upínací deska nástroje
3. podpěrná deska
4. vodící nosník s integrovaným pojízdným válcem
5. lože stroje
6. střední hydraulický vyhazovač

### 3.2 Popis nebezpečného prostoru vstřikovacího lisu

Nebezpečný prostor stroje je mezi pevnou a pohyblivou deskou pro uchycení formy. Pohyb desky je zajištěn pístovým nebo kloubovým mechanismem. U pístového provedení je stroj vybaven hydraulickými zámky. Vstup do prostoru je ze strany obsluhy přes pohyblivé posuvné dveře. K pohonu dveří je využíváno více způsobů dle provedení stroje:

- ruční otevírání (u menších lisů),
- elektrické otevírání motorem,
- pneumatické,
- hydraulické.

Rychlost uzavírání formy je v automatickém provozu dle měřených časů kolem 4 sekund Příloha č. 4. Při takové rychlosti a rozměrech formy je téměř nulová šance nebezpečný prostor opustit v případě náhodného, nekontrolovatelného spuštění cyklu.

Značení na všech přístupových cestách k pohyblivé části stroje. **Nebezpečí přimáčknutí**



Obrázek č. 2 Výstražný symbol [15]

Tento symbol znamená bezprostředně hrozící nebezpečí pro život a zdraví osob způsobené přimáčknutím na části stroje. Nerespektování těchto pokynů způsobí těžké následky na zdraví a životu.

Nebezpečný prostor není jen v prostoru otevřené formy, ale i za pohyblivou deskou. V případě jakýchkoliv oprav v tomto prostoru je nutné si uvědomit, že rychlost a síla otevírání je většinou nastavená na maximum a nelze zde nastavit ani režim „ochrana formy“. Zobrazeno na obrázku č. 3.



**Obrázek č. 3      Nebezpečný prostor za pohyblivou deskou**

### **3.3 Standardní zabezpečení**

Všechny hydraulické vstřikovací lisy jsou vybaveny bezpečnostními koncovými spínači na všech dveřích, pohyblivých krytech, kterými lze vstoupit, nebo zasáhnou do nebezpečných prostorů, dle platných norem. Tyto spínače jsou rozděleny do dvou skupin:

- Spínače, které při aktivaci okamžitě vypnou hydraulické čerpadlo (servisní otvory, zadní dveře, všechny bezpečnostní kryty, bezpečnostní nášlapné zábrany v prostoru formy).
- Spínače, které elektronicky blokují aktivaci pohybu formy bez vypnutí hydrauliky (dveře určené obsluze nebo údržbě k seřizování formy).

Bezpečnostními nášlapnými prvky jsou z pravidla vybaveny jen větší vstřikovací lisy velikosti cca 750 a výše. K aktivaci těchto prvků dochází při jejich stlačení a to hmotností cca 50kg a více. V případě lisy upraveného pro odběr výrobků spodní části (například dopravníkovým systémem pod formou) nejsou tyto nášlapné prvky instalovány ani u daleko větších lisů.


Ke standardnímu zabezpečení patří také hlavní vypínač stroje s možností uzamčení. V místech určených pro obsluhu jsou stroje vybaveny tlačítky nouzového zastavení, při aktivaci dojde k okamžitému zastavení pohybu stroje. V případě doplnění stroje obslužnými perifériemi musí být tyto tlačítka rozmístěna:

- na robotech pro odběr kusů - umístění na ovladači + vstupní dveře do ohrady,
- na dopravníkových systémech - umístění všechny odběrná místa pro obsluhu
- u zařízení pro odstřihávání vtoků umístění v dosahu při seřizování stříhu

Větší nebezpečné prostory pro formy cca 10 tun a výše jsou také vybaveny nouzovými tlačítky. Všechny bezpečnostní okruhy musí být propojeny do jednoho technologického celku, v případě aktivace musí dojít k celkovému zastavení. Všechny tlačítka musí být v provedení s aretací, po aktivaci je nutná mechanická i elektronická kvitace.

### 3.4 Rozmístění bezpečnostních prvků

Na obrázku č. 4. je zobrazeno základní rozmístění bezpečnostních ovladačů a prvku na vstřikovacím lise bez náslapné bezpečnostní zábrany. [15]



Obrázek č. 4 Rozmístění bezpečnostních prvků bez náslapných spínačů [15]

- 1 Koncový spínač (ochranné dveře zavřeny, vyhazovací oblast)
- 2 Pohyblivý ochranný kryt (oblast vyhazovače — strana obsluhy)
- 3 Pohyblivý ochranný kryt (oblast nástroje — strana obsluhy)
- 4 Koncový spínač (ochranné dveře zavřeny, oblast trysky)
- 5 Pohyblivý ochranný kryt (oblast trysky — strana obsluhy)
- 6 Koncový spínač (ochranné dveře zavřeny, oblast nástroje)
- 7 Koncový vypínač (hydraulická uzávěra)
- 8 Koncový spínač (ochranné dveře-sledování, oblast nástroje)
- 9 Pevný ochranný kryt (oblast vyhazovače — protilehlá strana obsluhy)
- 10 Koncový spínač (ochranné dveře - sledování, oblast nástroje)
- 11 Koncový vypínač (hydraulická uzávěra)
- 12 Pohyblivý ochranný kryt (oblast nástroje — protilehlá strana obsluhy)
- 13 Koncový spínač (ochranné dveře zavřeny, oblast nástroje)
- 14 Tlačítko nouzového zastavení (protilehlá strana obsluhy)
- 15 Hydraulický rozvaděč H16.6, HC10.3, HC30.3 (hydraulický blok — protilehlá strana obsluhy)
- 16 Koncový spínač (ochranné dveře zavřeny, oblast trysky)
- 17 Pohyblivý ochranný kryt (oblast trysky — protilehlá strana obsluhy),
- 18 Uzavírací ventil HA58 a HA58.1 — (protilehlá strana obsluhy)
- 19 Tlaková nádoba — protilehlá strana obsluhy
- 20 Hlavní spínač (spínací skříň — strana obsluhy)
- 21 Tlačítko nouzového zastavení (obslužný panel — strana obsluhy)
- 22 Klíčový spínač 8-S003/8-S002 (obslužný a zobrazovací panel — strana obsluhy)
- 23 Klíčový spínač 8-S005/8-S004 (obslužný a zobrazovací panel — strana obsluhy)
- 24 Klíčový spínač 8-S001 (obslužný a zobrazovací panel — strana obsluhy)
- 25 Pevný ochranný kryt (oblast vyhazovače — čelní strana)
- 26 Dorazový úhelník (oblast nástroje — protilehlá strana obsluhy/protilehlá strana obsluhy)

### 3.5 Bezpečnostní ustanovení výrobce

Výrobci ve svých návodech uvádějí před vstupem do nebezpečného prostoru při drobných opravách stroje nebo formy zajistit pohyblivé ochranné zařízení před zavřením. Jedna z možností je mechanické zabezpečení pomocí přídavného kolíku s visacím zámkem. Umístění uzamčeného aretačního kolíku obrázek č. 5.


U tohoto zabezpečení nám koncové spínače dveří nebo nášlapné prvky elektronicky blokují ovládání hydraulického okruhu (hydraulická ochrana uzávěru). Tato blokáce je provedena pomocí speciálních bezpečnostních ventilů a je vysoce spolehlivá. Pokud však dojde k závadě na těchto okruzích (koncové spínače, spouštěcí ventily), nebo se obsluha dopustí nedovoleného jednání (stoupne si na vodící tyč, část otevřené formy atd.), nic pak nebrání ke spuštění pohybu stroje. Starší stroje jsou vybaveny také mechanickou ochranou, kdy při otevřené formě dochází k automatické mechanické aretaci pohyblivé desky pomocí pneumatického pístu (mechanická ochrana uzávěru). Tento způsob provedení je ale velice poruchový a výrobci tento způsob provedení přestali do nových strojů instalovat. Dochází zde k mechanickému opotřebení trnu a jeho zasekávání. Samotná oprava při zaseknutém trnu je velice náročná a potenciálně nebezpečná.

Při větším zásahu ať ze strany obsluhy při seřízení nebo údržby při opravě výrobci uvádějí vypnout hlavní vypínač a zajistit proti náhodnému zapnutí. Tento způsob je samozřejmě nejbezpečnější postup, ale v případě diagnostiky stroje jako:

- prověření koncových spínačů,
- proměření teplot formy,
- prověření signalizace,
- proměření odběru topných prvků (forma nebo vstřikovací válec),
- leštění a čištění formy (forma musí mít udržovanou nastavenou teplotu),

nastává nutnost, aby byl stroj pod napětím, a v tomto případě lze hydrauliku vypnout pouze pomocí tlačítka na panelu, které lze kdykoliv aktivovat a hydrauliku zapnout.

U některých lisů italského výrobce MIR pak slouží dokonce jedno tlačítko k uzavření dveří a současně startu automatického cyklu.



**Obrázek č. 5      Mechanické zabezpečení dveří s visacím zámkem**

### **3.6 Porušování předpisů**

U všech oslovených pracovníků údržby a obsluhy je nejčastějším důvodem, proč nedodržují výrobcem stanovený postup při drobných opravách, ztráta času při rozjíždění po krátkém vypnutí. Stroje tedy nevypínají pomocí hlavního vypínače. V případě kdy je stroj doplněn o mechanické uzamykání dveří velice často dochází ke ztrátě nebo založení aretačního kolíků. Při rychlé opravě obsluha bohužel neztrácí čas hledáním a vstupuje do nebezpečno prostoru zejména u lisů nevybavených nášlapnou bezpečnostní zábranou bez dalšího zabezpečení. Stroje různé velikosti mají různě uzpůsobené vstupní dveře a tudíž i různé aretační kolíky. Systém s uzamykatelnými kolíky není z těchto důvodů zcela spolehlivý.

### **3.7 Případ smrtelného úrazu při porušení předpisů**

V červenci roku 2010 došlo v továrně Mobis ke smrtelnému úrazu [14]. Společnost se zabývá výrobou plastových nárazníku pro automobilku KIA.



Pracovník údržby vstoupil do nebezpečného prostoru těžkotonážního lisu Engel, aniž by si zabezpečil stroj proti náhodnému, případně cizímu spuštění. Pracovník spoléhal pouze na nášlapnou ochranu zařízení, která v případě aktivace elektronicky zablokuje spuštění hydraulických ventilů. Vzhledem k velikosti lisu si pracovník pomohl dřevěnou deskou umístěnou mezi vodící tyče stroje, tudíž tuto ochranu sám vyřadil.

V tu chvíli se stroj spustil a pracovníka na místě usmrtil. Z vyšetřování a výpovědí svědků vyplynulo, že společnost tolerovala používání dřevěných desek. Jedná se o ukázkový příklad selhání lidského faktoru jak na straně pracovníka, tak na straně zaměstnavatele.



**Obrázek č. 6      Nesprávný postup při opravách formy**

Bohužel nedodržování správného postupu se při opravách formy se v praxi stává velice často tuto situaci nám zachycuje obrázek č. 6. Pracovníci ač jsou proškolení, co můžou a co nesmí, si v drtivé většině ani neuvědomují možné tragické následky, proto by takovýto příklad měl být součástí každého školení obsluhy a údržby na takovýchto strojích.



## 4 Bezpečnostní předpisy pro obslužný a údržbářský personál

Každá osoba, která je pověřena obsluhou a opravami stroje, musí před provedením zákroků přečíst technickou dokumentaci a obzvlášť kapitolu „Bezpečnost“ a porozumět jim.

Pro obsluhu a opravu strojů se smí nasazovat pouze takové osoby, které mají příslušné odborné vzdělání o druhu činnosti. Toto platí ve zvláštní míře pro práce na elektrickém, pneumatickém, hydraulickém vybavení. Obsluha a údržba musí být zaškolená odbornými pracovníky daného dodavatele zařízení. Součástí zaškolení musí být kromě odborných témat také všechny bezpečnostní předpisy. Školení je doloženo prezenční listinou s podpisy.

Je zakázán jakýkoliv pochybný způsob práce z hlediska bezpečnosti. Před každým zapnutím stroje je nutné stroj zkontrolovat a zajistit aby nemohl být nikdo najíždějícím zařízením ohrožen. Je zakázáno svévolně uvádět v činnost nebo vyřadit koncové spínače, bezpečnostní ventily a ostatní komponenty, které se účastní procesu.

Na pracovišti a prostorách kolem i uvnitř vstřikovacích lisů je nutné udržovat pořádek a čistotu.

### 4.1 Povinnosti obsluhy

Obsluha se řídí pracovním a organizačním řádem organizace, všemi souvisejícími vnitropodnikovými normami a obecně platnými směrnicemi.

Kromě všeobecných práv a povinností přísluší tomuto pracovnímu zařazení tyto činnosti a s nimi spojené zodpovědnosti:

- při práci s dílci používat předepsané ochranné rukavice a oděv a brýle,
- z bezpečnostního hlediska je zakázáno nosit hodinky, řetízky, prstýnky, popř. jiné předměty, které by mohly ohrozit vlastní bezpečnost pracovníka nebo pracovníky v nejbližším okolí,
- provádět výměnu forem pomocí jeřábu viz obrázek č. 7,
- při manipulaci s formou povinnost nosit ochrannou přilbu,
- provádět nastavování příslušných parametrů pro lisování,
- během manipulace s roztaveným plastem používat ochranný štít,
- opracovávat výlisky pro příslušný dílec dle technologického postupu,
- provádět drobné leštění a úpravy na formě,
- provádět záznamy hodinové stability, analýzu problému,

- při závažných bezpečnostních změnách na stroji nebo při funkčních poruchách povinnost stroj okamžitě odstavit a zajistit zámkem.



Obrázek č. 7 Seřizovač v nebezpečném prostoru při instalaci formy lis KM 950

#### 4.1.1 Činnosti obsluhy v nebezpečném prostoru

Obsluha stroje za normálního provozu do nebezpečného prostoru vstupuje:

- při výměně formy, kdy provádí její montáž a demontáž pomocí jeřábu, napojení elektřiny, chladicí vody, hydrauliky,
- u drobného leštění, vytahování zbytků plastů při postřiku formy hmotou,
- během seřizování odebírací hlavy pomocného robota,
- při opravách ve spolupráci s údržbou.

U všech těchto činností se obsluha plně věnuje danému úkolu, zejména při manipulaci jeřábem s mnohatunovou formou. V této situaci je bezpodmínečně nutné mít stroj bezpečně zajištěn proti spuštění.

## 4.2 Povinnosti údržby při opravě a odstraňování poruch

Povinnosti údržby je provádět dle stanovených postupů a lhůt nastavovací, údržbářské a inspekční práce. Před začátkem těchto prací musí být dodrženy tyto bezpečnostní opatření:

- nastavit polohu stroje tak, aby bylo místo pro zásah přístupné,
- v případě potřeby použít podpěrné zařízení a aretace,
- vypnout stroj a uzamknout hlavní vypínač,
- odstavit všechny externí zdroje energií (voda, vzduch, plyn),
- ověřit zda je zařízení bez zbytkových energií (vypouštěcí ventily),
- nechat zařízení vychladnou na pokojovou teplotu,
- v případě potřeby zabezpečit prostor v místě větších oprav (cedule, pásky).

Jestliže je nutné provádět diagnostiku poruchy pod napětím (např. měření proudu, napětí, teplot) je nutná přítomnost druhé osoby, která v případě potřeby aktivuje tlačítko nouzového zastavení.



Obrázek č. 8 Údržbář při leštění formy lis Engel 150

#### 4.2.1 Činnosti údržby v nebezpečném prostoru

Nejčastějším důvodem vstupu personálu údržby během výrobního procesu do nebezpečného prostoru jsou drobné opravy – leštění viz obrázky č. 8. Další činnosti údržby jsou rozděleny na:

Neplánované krátkodobé vstupy (drobné poruchy):

- mazání formy (tahače jader, vyhazovače, kluzné plochy),
- opravy koncovek napojení chladicí vody, hydrauliky,
- opravy kabeláže a konektorů pro nahřívání formy,
- měření topení, chlazení formy,
- výměna koncových spínačů, snímačů na formě, stroji.

Plánované vstupy (větší opravy, havárie):

- mazání stroje (vodicí tyče a ližiny),
- opravy závitů pro upevňování forem,
- výměna hydraulických komponentů (ventily, pístnice),
- mechanické opravy (klouby pohyblivé desky, ložiska, kluzná uložení),
- opravy bezpečnostních prvků (dveře, náslapné mechanismy).

#### 4.3 Analýza času obsluhy a údržby v nebezpečném prostoru

Všechny zásahy údržby na formách a strojích jsou evidovány a archivovány v systému MAXIMO (software pro řízení údržby) při poruše pomocí poruchového lístku, při plánované preventivní opravě do pracovního příkazu s pracovním postupem. Zaznamenává se:

- datum, čas započetí a čas ukončení prací,
- na kterém stroji a formě došlo k poruše,
- příčina, řešení opravy,
- kdo opravu prováděl.


Obsluha má stanovené časy výměny formy (dle velikosti) stanovené předem dle platných vnitropodnikových norem. Četnost přehazování forem je plánovaná dle požadavků zákazníků.

**Tabulka 1 Analýza časů obsluhy a údržby v minutách**

sledovaná veličina	osob	lisů	vstup x za hodinu	průměrné časy u forem minuty		časy u stroje
				menší do 5t	větší nad 5t	
počet seřizovačů na směně (obsluha)	2					
počet nástrojářů (údržba)	2					
počet lisů		10				
Přehazování formy 1x za 8 hodin				60	105	
<b>přítomnost v prostoru formy</b>				10	20	
<b>přítomnost v prostoru formy leštění</b>				5	25	
nahřívání nástroje studený start				15	150	
<b>nahřívání nástroje (vypnutí při zásahu)</b>				<b>5</b>	<b>50</b>	
nahřívání stroje						45-60
<b>nahřívání stroje (vypnutí při zásahu)</b>				<b>15</b>	<b>20</b>	
nahřívání oleje stroje						15-30
<b>počet vstupů do nebezpečného prostoru</b>			2			

Největší podíl mimo automatický cyklus stroje během osmihodinové pracovní směny zabírá přehazování forem. U velkých forem 10 až 15 tun v průměru 80 min. Druhou největší část zabírají drobné opravy na formě (leštění) v průměru 20 minut viz Tabulka 1, ale při větším znečištění až 120 min (10% případů). Znázorněno v grafu č. 6. Odstavování stroje při krátkém leštění a čištění formy s následným poklesem teplot nám zvyšuje četnost opětovných vstupů obsluhy při následném prostříknutí formy. Zároveň se prodlužují intervaly mezi cykly a dochází k poklesu výkonnosti stroje. Tento faktor zvyšuje pravděpodobnost nevypínání stroje na hlavním vypínači v některých případech dokonce k obcházení BOZP na pracovišti.


Delší opravy forem se na strojích neprovádí, formy se demontují a odvezou k opravě na specializované pracoviště. Samotné programové nastavení stroje před zahájením automatického provozu zabírá nejkratší dobu maximálně 15 min. Veškeré nastavování se provádí pomocí řídicího počítače s předdefinovanými programy pro jednotlivé formy.



**Graf č. 6** Průměrné procentuální rozdělení osmihodinové pracovní směny

Důvody navrhované úpravy zařízení jsou opodstatněné analýzou všech časů a vstupů do nebezpečného prostoru, času rozjezdu a nahřívání. Při opravách má největší podíl krátkodobé leštění formy (velikost 10 tun – 2 výlisky) znázorněno v grafu č. 7.

Kratší přestávky při přerušeném cyklu stroje bude mít za následek menší počet vstupů osob do nebezpečného prostoru.



**Graf č. 7** Průměrné rozdělení času při opravách stroje/formy

## 5 Úprava stroje

Úprava zařízení spočívá v instalaci samostatného elektrického vypínače hydrauliky. Vypínač hydrauliky je instalován do stávající elektrické rozvodné skříně společně se stávajícím hlavním vypínačem stroje. Před vstupem do nebezpečného prostoru obsluha nebo údržba vypne motor pomocí standardního ovládacího tlačítka. Po zastavení motoru přepne nově instalovaný vypínač do nulové polohy a uzamkne jej. Stejný postup jako při vypínání hlavního vypínače. Tímto je zajištěna nulová možnost pohybu formy ve stroji a nedochází k ovlivňování nastavených parametrů zejména teplot stroje a formy. Při takto odstaveném stroji lze provádět bezpečně opravy formy a současně nastavení parametru stroje.

### 5.1 Návrh elektrického zapojení

Motor hydrauliky je zapojen šesti vodiči a třemi stykači pro přepínání hvězda - trojúhelník jsou zde použity dvě sady pojistek, které jsou napájeny ze společného přívodu. Stávající konstrukční zapojení stroje neumožňuje fyzicky zapojit vypínač mezi hlavní napájecí rozvod a jištění, ale mezi pojistky a stykače, proto musí být zvolen šesti-polohový vypínač 4-Q004 s pomocným kontaktem viz Obrázek č. 10.

Pomocný kontakt je nutný ze dvou důvodů:

- Zařízení odpojí řídicí napětí od ovládání silových stykačů a vyhlásí závalu na ovládání motoru.
- Při přerušení ovládacím napětí dojde vždy k resetu systému hvězda - trojúhelník a startu do plného výkonu, zabrání se tak možnému poškození motoru případně čerpadla.

Schéma zapojení vypínače včetně pomocných kontaktů je u každého stroje zpracováno samostatně v software Eplan a zasláno výrobcí (dodavateli) stroje k posouzení. U všech schémata se vychází z původní technické dokumentace viz Obrázek č. 9.





## 5.2 Vypínač, kabeláž

Vypínač použijeme šesti-pólový od rakouského výrobce Benedikt & Jager typ N200 E 6569 400V / 250A pro 70kW zátěž viz obrázek č. 11, pomocný kontakt N33F 50A. [Příloha č. 11]. Vypínač byl doporučen a schválen dodavatelem lisů Engel. Dimenzování vypínače je s dostatečnou rezervou, všechny upravované lisy jsou jištěny v rozmezí 125 až 200 A. K propojení elektrických komponentů je zvolen měděný el. Vodič o průřezu 35 mm<sup>2</sup> černé barvy dle ČSN 33 2000-5-523 ed.2. [12], tabulky 52 – C8. Barevné provedení vypínače je černo-šedá kombinace dle ČSN EN 60073 ed.2, příloha A [11], a označen viditelným štítkem VYPÍNAČ HYDRAULIKY, aby nedocházelo k záměně s hlavním vypínačem. V prostoru vypínače je vyvěšena jednobodová lekce s postupem pro vypínání a uzamykání. [ Příloha č. 10].



Obrázek č. 11 Šesti-pólový vypínač motoru Benedikt & Jager

## 5.3 Návrh mechanického provedení a umístění

K umístění vypínačů zvolíme volné místo ve stávajícím elektrickém rozvaděči. Podle rozmístění elektrických prvků v rozvaděči do prostoru nad jako na obrázku č. 12 nebo pod stávající hlaví vypínač viz obrázek č. 13.

Ke krytování kontaktů vypínače použijeme čiré plexisklo tloušťky 6mm s plechovými uhlíky k přichycení. Plexisklo je viditelně označeno výstražnou značkou pozor elektrické napětí.



Obrázek č. 12 Místo pro instalaci vypínače hydrauliky nad hlavní vypínač



Obrázek č. 13 Instalovaný vypínač hydrauliky pod hlavním vypínačem

## 6 ECPL

ECPL (energy control power lockout) kontrola a uzamykání energií je proces, který zajišťuje, že zařízení nezpůsobí vlivem neočekávaného uvolnění energie nebo náhodného pohybu zranění pracovníkům, kteří na něm provádějí opravy[ Příloha č. 5] .

Pro případy kdy nelze provést kompletní odstavení stroje, ale odstaví se jen část (hydraulika) musí být vypracována výjimka [ Příloha č. 7]. Postupy pro uzamykání a výjimky jsou zpracovány koordinátorem ECPL [ Příloha č. 6]. [16]

### 6.1 Základní kroky

Postup uzamykání energií lze rozdělit do několika kroků:

- |               |  |
|---------------|--|
| <b>Krok 1</b> | Připravte vypnutí všech zdrojů energie ( <b>hydraulika</b> , elektřina, atd.). |
| <b>Krok 2</b> | Informujte všechny zaměstnance dané pracovní oblasti.                          |
| <b>Krok 3</b> | Vypněte stroj / zařízení.  |
| <b>Krok 4</b> | Zamkněte všechny zdroje energií.   |
| <b>Krok 5</b> | Otestujte kontrolní prvky stroje / zařízení.                                   |
| <b>Krok 6</b> | Proveďte údržbu / servis.  |
| <b>Krok 7</b> | Bezpečně připojte stroj / zařízení ke zdrojům energie.                         |

**Když se budou tyto procesy dodržovat, nedojde ke zranění osob!**

### 6.2 Příklady porušení ECPL

V tabulce č.2 jsou uvedeny 3 případy zranění zaměstnanců v roce 2012 z důvodu nedodržování uvedených kroků. Každému z těchto zranění se dalo zabránit. V případě č. 2 nebyl na stroji instalovaný přídavný vypínač hydraulického okruhu.

**Tabulka 2 Případy poranění zaměstnanců v roce 2012**

	<b>zdroj rizika</b>	<b>nebezpečí</b>	<b>příčina</b>	<b>následek</b>	<b>opatření</b>
<b>1</b>	Jednouúčelové zařízení pro lisování clonky světlometu	Pohyb pneumatických pístů	<b>Vyblokované</b> bezpečnostní prvky ochranného krytu	Zachycený a pohmožděný prst pracovníka údržby	Kontrola všech bezpečnostních prvků a jejich funkce i před opravou
<b>2</b>	Zařízení pro lisování a šroubování pouzdra světlometu	Pohyb dveří stroje , pohyb pohyblivých částí v nebezpečném prostoru stroje	<b>Nevypnutý a neuzamčený</b> přívod energie, aktivace spínače dveří při manipulaci.	Uzavření dveří stroje v době přítomnosti pracovníka údržby v nebezpečné zóně, dveře poranily pracovníka na hlavě	Proškolení údržby, uzamykání přívodu energií při všech manipulacích v nebezpečné zóně
<b>3</b>	Zdvojená montážní linka s dopravníkovým systémem	Pohybující se dopravníkový systém nebezpečí navinutí	<b>Špatná komunikace, nezajištěna</b> odstavená část linky	Spuštěný dopravník na nepoužívané lince poranil pracovníka údržby na hlavě	Zajistit předávání strojů mezi výrobou a údržbou, dodržovat značení " NEZAPÍNAT NA ZAŘÍZENÍ SE PRACUJE"

## 6.3 Koordinátor ECPL

Koordinátor ECPL je osoba pověřená organizací, která provádí:

- školení nových zaměstnanců v oblasti ECPL,
- periodické školení ECPL,
- přiděluje klíče a zámky, vede evidenci,
- nové stroje označuje schémata ECPL, [ Příloha č. 10]
- prověřuje funkce bezpečnostních prvků na nových strojích,
- zpracovává postupy při uzamykání,
- uděluje výjimky ECPL.

Po nainstalování vypínačů hydrauliky na stávající stroje je povinností koordinátora ověřit funkčnost, vypracovat nový postup uzamykání a proškolit všechny pracovníky obsluhy a údržby.

## 7 Systém uzamykání

Každý stroj je vybaven zámkem s číslem stroje, který slouží k uzamykání hlavního vypínače mimo pracovní dobu. Tento zámek slouží k zabránění neodborné manipulace a uvádění do provozu mimo plánované výrobní činnosti. Klíče těchto zámků jsou společně s očíslovanou visačkou umístěny v kanceláři mistra daného výrobního úseku. Tento zámek je zakázáno používat pro opravy, údržbu a jiné činnosti.



Obrázek č. 14 Klíče systému ECPL, seznam pracovníků a telefonní kontakty

Všichni pracovníci, kteří se podílí na obsluze, opravách a údržbě strojů a zařízení jsou vybaveni visacími zámkem s nesmazatelným číselným označením. Součástí každého zámku je visačka červenobílé barvy s nápisem NEBEZPEČÍ. Na visačce jsou uvedeny údaje:

- jméno a příjmení,
- osobní číslo pracovníka,
- profese (elektrikář, zámečnick, nástrojář atd.),
- telefonní číslo,
- číslo daného zámku.

Při pracích na zařízení pracovník uzamkne stroj (hlavní vypínač nebo vypínač hydrauliky dle výjimky ECPL) přiděleným zámkem s visačkou. V případě prací více pracovníků se na zámek použije bezpečnostní petlice a uzamčení provede každý zvlášť. Stroj se může uvést do chodu až po odemčení všech zámků.

Pokud trvá oprava stroje delší dobu (čekání na dodání náhradního dílu), může nastat nepřítomnost pracovníka, který se podílel na opravě a stroj uzamknul. Pro tyto případy jsou v kanceláři vedoucího pracovníka zpracovány seznamy pracovníků se jménem, telefonním číslem a náhradním klíčem viz obrázek č. 14. Vedoucí pracovník technického servisu ve spolupráci s koordinátorem ECPL telefonicky ověří důvody uzamčení stroje u daného pracovníka. Prověří ukončení opravy a poté rozhodne možnost zámek odemknout. Po odzkoušení funkčnosti zejména bezpečnostních prvků předá zařízení pracovníkům výroby.

Všechny klíče jsou kromě čísel opatřeny barevně odlišnými visačkami pro rychlou orientaci mezi profesemi. Rozdělení:

- elektrikář červeně,
- zámečnický zeleně,
- nástrojář modře.

## **8 Hlavní a vedlejší přínosy**

Hlavním přínosem navržených úprav je bezesporu zlepšení BOZP na pracovišti. Obzvláště v situacích, pracuje-li na opravě nebo seřízení stroje více pracovníků, kdy nelze zcela vyloučit nekontrolované spuštění stroje.

### **8.1 Energie, kvalita výrobků**

Vedlejším přínosem této úpravy je samozřejmě úspora času a energie vynaložené na znovu ohřívání stroje. Nedochází k častému kolísání teplot na válci a s tím spojená degradace plastické hmoty. Šetrnější zacházení s výrobním materiálem nám bezpochyby přinese i lepší kvalitu výrobků.

## ZÁVĚR

V rámci navrženého tématu jsem zhodnotil stávající zabezpečení strojů, analyzoval možné nedostatky, zhodnotil potenciální nebezpečí při obsluze a údržbě. Na základě těchto faktů jsem vyhodnotil možné důvody a příčiny nedodržování bezpečných postupů.

S úpravou strojů, která přináší minimální investici získáváme nejen optimálnější využití stroje, ale především větší bezpečnost pro obsluhu a údržbu. V kombinaci s navrženým systémem uzamykání a jeho dodržováním lze téměř vyloučit jakoukoliv možnost úrazu zapříčiněnou hydraulickou silou. Cílem každé společnosti je nejen optimálně využívat stroje a zařízení a produkovat zisk, ale také maximálně zabezpečit bezpečnost svých pracovníků a eliminovat veškerá potenciální nebezpečí. Instalace vypínačů hydrauliky je jedním z těchto kroků. Doplněním těchto bezpečnostních prvků zajistíme sjednocený a velice jednoduchý postup odstavení hydraulické energie na všech strojích různých výrobců.

Dodavatel vstřikovacích lisů Engel provedl dodatečnou instalaci vypínačů na všech již dodaných strojích a v současné době již do společnosti dodává takto upravená zařízení standardně. Výrobce lisů Arburg s mým návrhem doplnění stroje vypínačem souhlasil a dle návrhu vypracoval novou upravenou dokumentaci. Po takto odsouhlasené a upravené dokumentaci provedl technický servis společnosti navržené úpravy, na kterých jsem se osobně podílel. Oficiální dodavatel strojů Krauss Maffei fa Kuboušek s vypracovaným návrhem a instalací souhlasil, v současné době jsem v jednání s výrobcem o samotném nákupu a instalaci vypínačů. Plán instalace je červen 2013.

Úpravu strojů pomocí vypínání hydraulické energie lze aplikovat nejen na všechny hydraulické vstřikovací lisy, ale na jakékoliv zařízení, kde nelze zejména při diagnostice kompletně odstavit a uzamknout všechny energie najednou (pneumatika, podtlakové systémy, čerpadla chladicí vody apod.).

Navržený systém při uzamykání energií přispívá svou přehledností a jednoduchostí k rychlejšímu a hlavně bezpečnějšímu řešení nestandardních situací v rámci údržby. Provedl jsem seznámení a proškolení všech pracovníků technického servisu se způsobem ostavování a uzamykání dosud instalovaných hydraulických vypínačů.

Je téměř pravidlem, že vyšší zabezpečení nám přináší větší investice, ale v tomto případě to rozhodně neplatí. Vyšší bezpečnost také nepřímo zaručuje kvalitnější výrobu, menší náklady na energie, eliminuje stres a zvyšuje produktivitu na pracovišti.

## POUŽITÉ ZDROJE

- [1] Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. In: *Sbírka zákonů*. 7. 6. 2006. ISSN 1211-1244. Dostupný také z: <http://www.mvcr.cz>
- [2] Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů. In: *Sbírka zákonů*. 22. 6. 2006. ISSN 1211-1244. Dostupný také z: <http://www.mvcr.cz>
- [3] Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí. In: *Sbírka zákonů*. 1. 3. 2005. ISSN 1211-1244. Dostupný také z: <http://www.mvcr.cz>
- [4] Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a náradí. In: *Sbírka zákonů*. 6. 11. 2001. Dostupný také z: <http://www.mvcr.cz>
- [5] Vyhláška 48/82 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, ve znění pozdějších předpisů. In: *Sbírka zákonů*. 6. 5. 1982. Dostupný také z: <http://www.mvcr.cz>
- [6] Nařízení vlády 176/2008 Sb., o technických požadavcích na strojní zařízení, ve znění pozdějších předpisů. In: *Sbírka zákonů*. 27. 5. 2008. ISSN 1211-1244. Dostupný také z: <http://www.mvcr.cz>
- [7] ČSN EN 1114-1. Stroje pro zpracování plastů a pryže - Šnekové vytlačovací stroje a vytlačovací linky - Část 1: Bezpečnostní požadavky na vytlačovací stroje. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, duben 2012. 28 s. Třídící znak 69 1809.
- [8] ČSN EN 201 ed. 2. Stroje pro zpracování plastů a pryže - Vstříkovací stroje - Bezpečnostní požadavky. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, červen 2010. 76 s. Třídící znak 69 1700.
- [9] ČSN EN 289+A1. Stroje pro zpracování plastů a pryže - Lisy - Bezpečnostní požadavky. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, únor 2009. 48 s. Třídící znak 69 1289.
- [10] ČSN EN 693+A2. Obráběcí a tvářecí stroje - Bezpečnost - Hydraulické lisy. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, červen 2012. 52 s. Třídící znak 21 0701.



- [11] ČSN EN 60073 ed.2. Základní a bezpečnostní zásady pro rozhraní člověk stroj, značení a identifikaci – Zásady kódování sdělovačů a ovladačů. Praha: Český normalizační institut, červen 2003. 40 s. Třídící znak 33 0170.
- [12] ČSN 33 2000-5-523 ed.2. Elektrické instalace budov – část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení – Oddíl 523: Dovolené proudy v elektrických rozvodech. Praha: Český normalizační institut, duben 2003. 56 s. Třídící znak 332000.
- [13] BOZPinfo [online]. 2013 [cit. 2013-02-14]. Dostupný z WWW: <<http://www.bozpinfo.cz/>>.
- [14] aktuality.sk [online]. 2013 [cit. 2013-02-11]. Dostupný z WWW: <<http://www.aktuality.sk/clanok/167532/korejca-vo-fabrike-zabil-lis/>>.
- [15] Krauss Maffei - Technická dokumentace, C\_MC4\_V17\_A\_LR\_051004\_CSY, leden 2007
- [16] Směrnice GNR-SM-09.143 Postup pro řízení a uzamykání energií u strojů, Visteon-Autopal, s.r.o., vydáno 19. 11. 2008, revize 1. 7. 2011

## SEZNAM OBRÁZKŮ

Obrázek č. 1	Uspořádání vstřikovací jednotky [15].....	8
Obrázek č. 2	Výstražný symbol [15].....	9
Obrázek č. 3	Nebezpečný prostor za pohyblivou deskou.....	10
Obrázek č. 4	Rozmístění bezpečnostních prvků bez nášlapných spínačů [15].....	11
Obrázek č. 5	Mechanické zabezpečení dveří s visacím zámkem .....	14
Obrázek č. 6	Nesprávný postup při opravách formy .....	15
Obrázek č. 7	Seřizovač v nebezpečném prostoru při instalaci formy lis KM 950 .....	17
Obrázek č. 8	Údržbář při leštění formy lis Engel 150 .....	18
Obrázek č. 9	Zapojení hydraulického motoru před úpravou [15].....	23
Obrázek č. 10	Zapojení hydraulického motoru po úpravě s vypínačem .....	23
Obrázek č. 11	Šesti-pólový vypínač motoru Benedikt & Jager .....	24
Obrázek č. 12	Místo pro instalaci vypínače hydrauliky nad hlavní vypínač .....	25
Obrázek č. 13	Instalovaný vypínač hydrauliky pod hlavním vypínačem.....	25
Obrázek č. 14	Klíče systému ECPL, seznam pracovníků a telefonní kontakty .....	28

## SEZNAM GRAFŮ

Graf č. 1	Vývoj pracovních úrazů Česká republika [13] .....	4
Graf č. 2	Vývoj Průměrné doby trvání pracovní neschopnosti pro pracovní úraz v ČR [13] .....	4
Graf č. 3	Vývoj počtu smrtelných pracovních úrazů v ČR [13] .....	5
Graf č. 4	Podíl počtu pracovních úrazů v ČR s pracovní neschopností v odvětvích v roce 2011 [13] .....	5
Graf č. 5	Podíl počtu smrtelných pracovních úrazů v ČR v odvětvích v roce 2011 [13] .....	6
Graf č. 6	Průměrné procentuální rozdělení osmihodinové pracovní směny .....	21
Graf č. 7	Průměrné rozdělení času při opravách stroje/formy .....	21


## SEZNAM TABULEK

Tabulka 1	Analýza časů obsluhy a údržby v minutách .....	20
Tabulka 2	Případy poranění zaměstnanců v roce 2012 .....	27

## SEZNAM PŘÍLOH

Příloha č. 1	Uspořádání informačních tabulí na stroji [15]
Příloha č. 2	Výpis zásahu obsluhy / nástrojaře
Příloha č. 3	Výpis zásahu údržby
Příloha č. 4	Časy cyklu stroje
Příloha č. 5	Schéma použití systému ECPL [16]
Příloha č. 6	Výjimka z procesu ECPL [16]
Příloha č. 7	Vzor výjimky ECPL [16]
Příloha č. 8	Instrukce pro výjimku ECPL [15]
Příloha č. 9	Schéma ECPL vstřikovacího lisu
Příloha č. 10	Jednobodová lekce
Příloha č. 11	Datový list vypínače

## Příloha č. 1 Uspořádání informačních tabulí na stroji [15]



- 1 Zákaz přístupu
- 2 Tlaková nádoba
- 3 Tlak předplnění
- 4 Maximální tlak tlakové nádoby
- 5 Elektrické napětí (4x) <sup>1)</sup>
- 6 Hašení vodou je zakázáno <sup>1)</sup>
- 7 hlavní spínač <sup>1)</sup>
- 8 Typový štítek spínací skříně <sup>1)</sup>
- 9 Typový štítek vstřikovacího stroje
- 10 Body k uchycení břemena
- 11 Dbejte návodu k obsluze

- 12 Nebezpečí přímáknutí
- 13 Neodstraňujte těsnící přírubu
- 14 Vrtání zakázáno
- 15 Minimální výška formy
- 16 Max. teplota a max. tlak
- 17 Před uvedením do provozu odvězdušnit (2x)
- 18 Horký povrch
- 19 Nosit ochranné rukavice
- 20 Před pohybem šneku rozehejte plastifikaci
- 21 Typový štítek plastifikace
- 22 Nebezpečí vystřiknutí


## Příloha č. 2

## Výpis zásahu obsluhy / nástrojaře






## Příloha č. 4 Časy cyklu stroje



## Příloha č. 5 Schéma použití systému ECPL [16]

Kdy používat ECPL (řízení a uzamykání přívodů energií) u strojů a zařízení





## Příloha č. 6 Výjimka z procesu ECPL [16]

Výjimka z procesu ECPL		Závod/výrobní hala <b>XXX</b>	Evidenční kód/číslo
Uděleno pro stroj/činnost: Vstřikovací lis Krauss Maffei - Oprava vady povrchu formy leštěním v průběhu výrobního cyklu			
Dne:	Verze:	Zpracoval: Podpis:	Schválil: Podpis:
Platnost od - do: Trvale po dobu provozování stroje			
<b>Důvod udělení výjimky:</b> Použití úplného ECPL při tomto jednoduchém úkonu, který je třeba provádět poměrně často v průběhu výrobního cyklu, způsobí velkou časovou ztrátu z důvodu úplného opětovného najetí vstřikovacího lisu. Jde o zachování činnosti systému k udržení teploty formy a vstřikovacího mechanismu tak, aby přerušení výroby bylo co nejkratší.			
Zaměstnanci pro něž je výjimka žádána: Seřizovač, technolog, údržbář forem.			
<b>Stručný popis prováděné činnosti - seznam prováděných úkonů:</b> Zaměstnanec, pro něhož platí výjimka, provede odstavení stroje z výroby dle návodu výrobce a pracovního postupu. Dále provede: otevření formy dle pracovního postupu; odjede od formy se vstřikovací jednotkou; vypne motory pohonu hydrauliky a uzamkne vypínač el. energie pohonu hydrauliky přiděleným ECPL zámkem; běžným ovládáním (v ručním režimu) vyzkouší zda lze formu uzavřít při vypnutém pohonu, pokud si je jistý, že nemůže dojít k pohybu, uzavření, formy, ovládání stroje ponechá v ručním režimu a zavěsí visačku nezapínat na zařízení se pracuje; připraví si pomůcky a prostor uvnitř lisu pro vstup do lisu (očištění podlahy, krytí horkých částí a ostrých výčnělků formy), bezpečně, pomocí vhodných schůdků, vstoupí do prostoru otevřené formy a provede přeleštění povrchu. Po ukončení úkonu odstraní všechny pomůcky a používané nářadí z prostoru formy a lisu a bezpečně opustí prostor lisu; přesvědčí se, že v prostoru lisu a jeho těsném okolí není nikdo, kdo by mohl být ohrožen při aktivaci lisu; osoby v okolí vyrozumí o tom, že bude lis spouštět; opačným postupem jako při odstavování uvede lis zpět do běžného provozu.			
Hodnocení rizik: Viz. příloha			
Opatření k eliminaci rizika:			
Technická:	Všechny osoby podílející se na opravě zavěsí na el. vypínač pohonu své ECPL zámký, při více osobách použít vhodnou petlici Pro vstup do lisu použít vhodné schůdky Ostré hroty a horké povrchy zakrýt vhodnou plachtou (zabránění nabodnutí a popálení) Při práci uvnitř lisu použít ochranu hlavy proti nárazu (čepici se skořepinou nebo přílbu) Použít rukavice a ochranu zraku při práci s chemickými přípravky		
Organizační:	Všechny osoby, pro něž platí tato výjimka, musí být před prvním zahájením práce, k níž je výjimka udělena oproti podpisu na záznamu o školení seznámeni s touto výjimkou a analýzou rizik, která je nedílnou součástí této výjimky, zejména s opatřeními proti Seznámení osob s výjimkou, pro něž je výjimka platná, pravidelně ve lhůtě maximálně 12 měsíců opakovat.		
Zákazy:			
<b>Vyjádření úseku H&amp;S/ BOZP:</b> Souhlasím, v případě změny kontaktujte H&S koordinátora příslušného závodu			
Dne: 1.12.2012	Jméno a příjmení:	Podpis:	
Revize - prodloužení platnosti			
Dne:	Jméno a příjmení:	Podpis:	
Dne:	Jméno a příjmení:	Podpis:	
Dne:	Jméno a příjmení:	Podpis:	
Dne:	Jméno a příjmení:	Podpis:	
Dne:	Jméno a příjmení:	Podpis:	

Nedílnou součástí této výjimky je analýza rizik pro udělení Výjimky z ECPL  
 Tato výjimka platí jeden rok od data vydání. Po jednom roce je třeba výjimku zrevidovat a tím prodloužit její platnost.



## Příloha č. 7

## Vzor výjimky ECPL [16]

<b>VZOR - VYPLNĚNÍ - Analýza rizik pro udělení výjimky z ECPL</b>		Strana 1 z 2		Datum 22 / 05 / 2010		X Nový		Revize	
Závod/ výrobní hala		XXX		Oddělení / úsek/ nákladové středisko		XXXX		Odpovědný vedoucí:	
Druh práce / úkolu / činnosti		Přešetření formy v lisu						Autor analýzy:	
Název haly / místa práce:		Lis Krauss Maffei						Sohvalující manažer:	
Stručný popis úkolu / činnosti								Vydání a podpis manažera:	
- Odstavení lisu, ECPL, vstup do lisu, provedení přešetření formy, opuštění prostoru lisu, opětovné najetí výroby								Souhlasím XXXXXXXXXXXXXXX	
Před zahájením analýzy si přečtete postup na druhé straně tabulky. (Při tisku zadáte oboustranný tisk).									
<b>Elementární pracovní úkony - fáze činnosti</b>		<b>Zdroj nebezpečí a nebezpečí související s daným úkonem</b>		<b>Hodnocení</b>		<b>Opatření ke snížení rizika a ochraně proti riziku, včetně OOPP</b>		<b>Hodnocení</b>	
Pohyb v okolí stroje při odstavení lisu a při přípravě na přešetření formy		1) Kluzná podlaha nebo podrážky bot v důsledku nečistot, vedení ležící (kabely, hadice) na podlaze.... - ukubuznutí pád, naražení na konstrukci stroje		3 3 V		1) Udržovat čistotu odstraňovat úblinky materiálu, granulát, olejové skvrny nebo mokrá místa. - Používat předepsanou pracovní obuv.		3 1 S	
Vstup do prostoru lisu		1) Kluzná pomocná konstrukce a konstrukce stroje, nečistoty uvnitř lisu, ostré hrany otevřené formy - ukubuznutí pád, naražení na konstrukci stroje, podlahu - napíchnutí, poříznutí...		5 4 V		- Veškerá vedení, která musí zůstat na pracovišti z avěsit, nebo uložit mimo pochůzní trasy, případně překrýt mřížkou. 1) Použit pracovní obuv, vhodné prostředky pro výstup, např. schůdky, zajistit čistotu a adhezi nášlapných ploch. - Zakrýt ostré hrany, použít ochrannou příbuz, aby se zabraňovalo nárazu hlavy. - Po dobu leštění stát ve stabilní poloze a oběma nohama na pevné, nekluze podlahy / dostatečně únosné podložce. - Dbat z výše uvedených opatření při vstupování na konstrukce lisu, přidržovat se rámu...		3 1 S	
		2) Změknutí lisem při náhodném spuštění lisu.		5 1 V		2) Aplikace ECPL procesu v rozsahu udělování výjimky.		1 1 N	
		3) Horké povrchy formy - při delším kontaktu popálení.		3 5 V		3) Při možném kontaktu s povrchem formy používat vhodné rukavice, nebo překrýt povrchu formy krytem, přikryvkou s dostatečným tepelným odporem.		1 1 N	
		4) Ostré hrany temperační vodu při uvolnění spoje hadice - opáření.		3 2 V		4 a 5) Neprovádět žádné jiné činnosti na formě v době, kdy z amestnanec vstupuje, nebo provádí úkony v prostoru otevřené formy.		1 1 N	
		5) Zásah stlačeným vzduchem při uvolnění spoje hadice - poranění očí.		3 2 V		- Osoby, které se nepodílí na provedení úkonu leštění vykazují z pracoviště.			
Pokračovat dle úkonu - leštění, (nezapomínat na vlastnosti použitých leštidel a odmašťovačů) ...		Uvedené zdroje a nebezpečí stejné jako opatření nejsou vyčerpávající, před stavují pouze příklad jak formulář vyplnit							
Výstup z lisu, uvedení lisu z péči do provozu									



## Příloha č. 8

## Instrukce pro výjimku ECPL [15]

Instrukce pro vyplnění formuláře analýzy rizik pro udělení výjimky z ECPL									
Tento formulář s lousží pro zhodnocení rizika a při udělování výjimky z ECPL. Za provedení analýzy rizika a aplikaci opatření k eliminaci rizika před zahájením činnosti zodpovídá vedoucí zaměstnanec nařizující práci nebo zodpovědný za činnost dodavatele. Analýza musí být provedena za s polupráce všech zainteresovaných osob, což při svržení formulářů jejich podpisy řesí i záznam o s eznění s riziky a opatřeními na ochranu proti nim. Použijte tolik listů formuláře kolik bude třeba. Nezapomeňte na nade psání hlaviček a číslování listů. S analýzou rizika musí být s eznění všichni, jichž se pos uzovává činnost týká, má na ně nějaký vliv. Vždy musí být stanovena opatření proti riziku.									
Pokud se opatřeními nepodaří snížit míru rizika na nízké riziko, kontaktujte manažera zodpovědného za daný úsek, manažer rozhodne o dalším postupu.									
Matice m íry význam nosti rizik a									
F - Četnost vzniku úrazu		E - Závažnost úrazu							
1. Výjimečná		Bez ošetření		První pomoc - lék. oš. bez prac. nesch.		Pracovní neschopnost nad 5 dnů		Hospitalizace nad 5 dnů	
2. Nízká		N		N		S		S	
3. Střední		S		S		V		V	
4. Vysoká		S		V		V		V	
5. Trvalá		S		V		V		V	
N		Nízké - nevýznamné nebo akceptovatelné nízké							
S		Střední riziko, pokud to lze musí být sníženo							
V		Vysoké riziko nelze jej tolerovat, náprava je nezbytná							
Kritéria hodnocení rizika									
E - Závažnost (Zdravotní následek úrazu při prováděné činnosti)									
5. Invalidita nebo Smrt									
4. Vážný úraz (hospitalizace delší než 5 dnů)									
3. Úraz s pracovní neschopností									
2. Úraz s ošetřením v rámci první pomoci - Ošetření lékařem (bez pracovní neschopnosti)									
1. Úraz bez ošetření									
F - Četnost (pravděpodobnost) výskytu situace vedoucí ke vzniku úrazu									
5. Trvalá (vyskytující se trvale, kdykoliv při provádění úkonu)									
4. Vysoká (vyskyt minimálně jednou v průběhu úkonu, směny, v čas. úseku, fázi, cyklu)									
3. Střední (vznik lze předpokládat, jednou za několik směn nebo provedených úkonů)									
2. Nízká (vyskytující se náhodně za delší dobu několik týdnů nebo měsíců)									
1. Výjimečná (vyskytující se náhodně při souhře několika okolností, za několik let)									
Základní postup při analýze rizika									
Nejprve je nutné rozdělit činnost, pracovní cyklus do elementárních na sebe navazujících úkonů, fází a těchto úkonům přiřadit všechna známá nebezpečí, která mohou zaměstnance ohrozit. Přiřad pracovní úkol "přešetření povrchu formy". První úkonem je příprava lisu a aplikace ECPL procedury, poté následuje příprava prostoru v otevřené formě. Zde mohou být horné povrchy, ostré hrany formy, pohyblivé části (vyfázovače) které mohou ohrožovat obsluhu, následuje vstup do prostoru lisu (překonání rámu stroje a pohyb po podlaže uvnitř stroje (má stůl, zbytky a úbomky materiálů...), provedení úkonu (za použití přípravků a chemikálií, které mohou mít nebezpečné vlastnosti a na základěm povrchu formy se budou rychleji odpařovat. Je nutné se ujistit, že analýza obsahuje všechny pracovní úkony, které se vztahují k požadované výjimce. Některé z nich mohou být vykonávány současně s hlavní činností, např. kontrola zařízení (v případě zjištění závady se bude provádět náprava, popř. informuje odpovědná osoba, která rozhodne o dalším postupu). Zhodnotit je třeba i úkony, které se mohou obje vit. Při hodnocení vezme v potaz první úkon a přiřadíme, zapisujeme nebezpečí a do dalšího sloupce opatření k eliminaci rizika a přejdeme k dalšímu navazujícímu úkonu.									
Identifikace zdrojů nebezpečí a nebezpečí									
Zdrojem nebezpečí je určitá vlastnost stroje, látky nebo okolí (horuký povrch válce, hořlavost par benzínu, zřetavost buhu, mokrá podlaha, potenciální energie z vedlejšího řemene, ostrost břitů nebo okraje, vyčnívající hrana z zařízení, hmotnost dílu a hladkost jeho povrchu, špatné úchopové možnosti, kluzkost podlahy atd.). Určete nebezpečí související s daným pracovním úkonem a z drojem nebezpečí, která mohou způsobit úraz nebo jiné poškození z dravi. Při identifikaci nebezpečí na pracovišti je nutno brát v úvahu nejen obecná nebezpečí, ale je třeba se zamyslet i nad specifickými nebezpečími, která mohou s danou činností souviset. Vezměte v úvahu i divější úrazy, nehody a onemocnění. Nebezpečí zapisujte do řádků pod sebe k danému elementárnímu úkonu. Další úkon zapište až jsou uvedena všechna nebezpečí k předchozímu úkonu, pro jistotu můžete vynechat řádek nebo několik, kvůli doplnění později.									
Někdo se lépe určuje nebezpečí řm, že si určí možná zranění a k nim přiřadí příčiny.									
Hodnocení									
Z výše uvedených tabulek ktréří E - Závažnost F Četnost vyberte hodnotu. V matici m íry význam nosti rizika, vyberte závažnost rizika. Údaje vepište k hodnocení položce čísly a písmenem do tabulky. Po stanovení opatření ke snížení rizika hodnocení zopakujte. V výsledkem by mělo být nízké									
Opatření ke snížení rizika									
Vyplněním prvních dvou sloupců a hodnocení získáte podklad pro rozhodnutí co musí být učiněno k eliminaci daného rizika. Zaměstnavatel (vedoucí z aměstnanů) se musí snažit riziko technicky odstranit a až následně uplatňovat prostředky kolektivní ochrany před riziky, které mají přednost před prostředky individuální ochrany, až na zá věr se volí organizační opatření jako jsou dodatečné instrukce a školení. Kolektivní ochrana představuje ochranu pro více zaměstnanců společně (opatření technická, technologická...), pod pojemem individuální ochrana se rozumí poskytování OOPP, pracovních oděvů a obuvi, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků a ochranných nápojů. Individuální ochrana však nastupuje až tam, kde nelze efektivně použít ochranu kolektivní. Organizační opatření se rozumí např. vydání zákazů a doškolení osob... Při stanovování opatření bud te konkrétní a přesně určete co musí být učiněno - např. břemeno z vední v prostoru mezi nohama pomocí svařů nohou bez nadměrného předklonu trupu, namísto - při zvedání břemen budte opatrní.									
Vámí navržená opatření k odstranění rizika by měla snížit riziko na nízkou úroveň. Pokud se to nepodaří na vrhněte další opatření. Máte-li pochyby, nezapomeňte na možnost spolupráce s technickým BOZP, který stejně musí výjimku schválit.									


## Příloha č. 9 Schéma ECPL vstřikovacího lisu

### SCHÉMA ECPL - KONTROLA ENERGIE A UZAMYKÁNÍ PŘÍVODU ENERGIE

Název stroje : Krauss Maffei

Skupina strojů : KM 650 , KM 420

Číslo stroje :42 715



#### Přívodní energie:

1. Elektrická energie
2. Vzduch.
3. Chladicí voda.

#### Postup vypínání energií:

1. Vypnout vypínač řídicího napětí.
2. Vypnout a uzamknout hlavní vypínač elektrické energie.
3. Uzavřít a uzamknout hlavní uzavěr vzduchu.
4. Uzavřít uzavěry chladicí vody.


#### Vázané (zbytkové) energie:

1. Teplo na topení válce.
2. Zbytkový tlak hmoty ve vstřikovacím válci.
3. Zbytkový tlak vzduchu.

#### Postup uvolňování zbytkové energie:

- 1.1. Počkat až válec vychladne.
- 2.1. Odjet vstřik. jednotkou od formy.
- 3.1. Odpustit zbytkový tlak vzduchu stlačením ventilu.

#### LEGENDA :




Hlavní uzavěr chladicí vody.

Hlavní uzavěr vzduchu.

Hlavní vypínač elektrické energie.

Vypínač řídicího napětí.



STOP tlačítko

Vázaná (zbytková) energie.



## Příloha č. 10      Jednobodová lekce


OKRUH POUŽITÍ:      **Vstřikovací stroje ENGEL****TÉMA: ECPL - Postup blokování energií  
při vstupu do pracovního prostoru**

Popis problému:

Postup uzavírání energií při vstupu do stroje (např. při otevřeném nástroji)

Kroky:

1. Zajisti odstavení stroje dle správného postupu, v souladu s návodem k obsluze a požadavků technologie (kvality)
2. Zajisti odjezd vstřikovací jednotky od formy
3. Proveď vypnutí motoru hydrauliky ovladačem na panelu stroje
4. U strojů s instalovaným "samostatným silovým vypínačem hydrauliky", vypni tento vypínač a zajisti osobním visacím zámek. Na zámek umísti svůj identifikační štítek (visačku).



5. Při vstupu do zařízení dodržuj zásady bezpečnosti práce, bezpečnostní instrukce od výrobce stroje, viz Uživatelská příručka- bezpečnostní zásady pro stroj a robot

Stř:

Datum:

Vyhotožil:

## Příloha č. 11      Datový list vypínače

# BENEDIKT & JÄGER

W.Nr.

Kundenauftr.Nr.

Achse:  $a = 90 \text{ mm}$

$c = 258 \text{ mm}$

Spannb.:  $d = 183 \text{ mm}$

Gew. = 7/10 mm (M5)

Kupplungsachse: (N33F, 1 Zeile)

OHNE LÄNGSSCHNITT  
OHNE EINSTRICH

SWT

$c = 38 \text{ mm}$

+ Kupplungsplatte 7 CPB193-1

N-Leiter schließen vor den Hauptpolen

Bemerkungen:

+SV3 SCHWARZ/GRÜN

Hilfskontakt (N33F) nachfolgend schließend

Schalter ohne Erdungsklemmen

Grundtyp

N200

Bauform

E

Programm

6559

Schaltwinkel

90°

Anschlag

PNA  
60

Zellenzahl

4 x N200  
1 x N33F

Griff

R2

Ersteller

Geprüft

D562

Telux Nockenschalter

2211-1224

28. Mai 1996